









### REFERENCIAS

-  REPARACION EN PROFUNDIDAD TOTAL DE LOSAS
-  DEMOLICION Y SUSTITUCION DE LOSA COMPLETA
-  DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CUNETAS
-  EJECUCION DE COSTURA CRUZADA EN FISURAS LONGITUDINALES
-  EJECUCION DE REINSERCIÓN DE PASADORES EN FISURAS TRANSVERSALES
-  RESELLADO DE JUNTAS EN DESPASTILLAMIENTO
-  REPARACION DE FISURAS MENORES EN ESQUINAS CON ASFALTO MODIFICADO

ESCALAS		Planimetría	1:500	REFERENCIAS:			 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD MENDOZA	PLANO 10 de 21
calculó	preparó	proyectó	dibujó	relevó	Proyectista	Director de Proyecto		
					Andrés Cannistraci	Ing. Omar Valdivia	Ing. José Luis Expósito	Administrador Arq. Oscar Sandes  Sub Administrador Arq. Diego Kotlik
							Obra: Refuncionalización Av. Costanera  Departamento: CAPITAL – GUAYMALLÉN – LAS HERAS DETALLE DETERIOROS Y REPARACIÓN DE LOSAS	