



### REFERENCIAS

- REPARACION EN PROFUNDIDAD TOTAL DE LOSAS
- DEMOLICION Y SUSTITUCION DE LOSA COMPLETA
- DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS
- EJECUCIÓN DE COSTURA CRUZADA EN FISURAS LONGITUDINALES
- EJECUCIÓN DE REINSERCIÓN DE PASADORES EN FISURAS TRANSVERSALES
- RESELLADO DE JUNTAS EN DESPOSTILLAMIENTO
- REPARACION DE FISURAS MENORES EN ESQUINAS CON ASFALTO MODIFICADO

ESCALAS		Planimetría	1:500	REFERENCIAS:			DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD MENDOZA	PLANO 11 de 21
calculó	Est. y Proy. DPV MENDOZA	Proyectista	Director de Proyecto	Coord. Área Técnica	Administrador	Obra: Refuncionalización Av. Costanera  Departamento: CAPITAL – GUAYMALLÉN – LAS HERAS  DETALLE DETERIOROS Y REPARACIÓN DE LOSAS		
preparó		Andrés Cannistraci	Ing. Omar Valdivia	Ing. José Luis Expósito	Arq. Oscar Sandes			
proyectó					Sub Administrador			
dibujó					Arq. Diego kotlik			
relevó								