



REFERENCIAS

- REPARACION EN PROFUNDIDAD TOTAL DE LOSAS
- DEMOLICION Y SUSTITUCION DE LOSA COMPLETA
- DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS
- EJECUCIÓN DE COSTURA CRUZADA EN FISURAS LONGITUDINALES
- EJECUCIÓN DE REINSERCIÓN DE PASADORES EN FISURAS TRANSVERSALES
- RESELLADO DE JUNTAS EN DESPOSTILLAMIENTO
- REPARACIÓN DE FISURAS MENORES EN ESQUINAS CON ASFALTO MODIFICADO

ESCALAS		Planimetría	1:500	REFERENCIAS:			DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD MENDOZA	PLANO 14 de 21
calculó		Proyectista	Director de Proyecto	Coord. Área Técnica	Administrador	Obra: Refuncionalización Av. Costanera		
preparó	Est. y Proy. DPV MENDOZA				Arq. Oscar Sandes	Departamento: CAPITAL – GUAYMALLÉN – LAS HERAS		
proyectó					Sub Administrador	DETALLE DETERIOROS Y REPARACIÓN DE LOSAS		
dibujó		Andrés Cannistraci	Ing. Omar Valdivia	Ing. José Luis Expósito	Arq. Diego kotlik			
relevó								