



REFERENCIAS

- REPARACION EN PROFUNDIDAD TOTAL DE LOSAS
- DEMOLICION Y SUSTITUCION DE LOSA COMPLETA
- DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS
- EJECUCIÓN DE COSTURA CRUZADA EN FISURAS LONGITUDINALES
- EJECUCIÓN DE REINSERCIÓN DE PASADORES EN FISURAS TRANSVERSALES
- RESELLADO DE JUNTAS EN DESPOSTILLAMIENTO
- REPARACIÓN DE FISURAS MENORES EN ESQUINAS CON ASFALTO MODIFICADO

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|---|---|
| ESCALAS | | Planimetría | 1:500 | REFERENCIAS: | | | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD MENDOZA | PLANO 15 de 21 |
| calculó | | | | Proyectista | Director de Proyecto | Coord. Área Técnica | | Obra: Refuncionalización Av. Costanera |
| preparó | Est. y Proy. DPV MENDOZA | | | Andrés Cannistraci | Ing. Omar Valdivia | Ing. José Luis Expósito | Administrador Arq. Oscar Sandes | Departamento: CAPITAL – GUAYMALLÉN – LAS HERAS DETALLE DETERIOROS Y REPARACIÓN DE LOSAS |
| proyectó | | | Sub Administrador Arq. Diego kotlik | | | | | |
| dibujó | | | | | | | | |
| relevó | | | | | | | | |